

# Recupero funzionale di Villa Torrigiani a Sesto Fiorentino

documentazione fotografica di sintesi del restauro affreschi



Salone principale , danni provocati dal controsoffitto, ora rimosso.



Salone, lesioni con cadute di intonaco.



Salone, ossidazioni a causa di infiltrazioni.



Salone, durante la pulitura.



Saletta grotteschi, scopritura.



saletta grotteschi, scopritura



Saletta grotteschi, scopritura.



Saletta grotteschi, restauro completo.



Saletta grotteschi, restauro completo.



Saletta grotteschi, restauro completo.



Scuderie, lunette, prove di pulitura.



Scuderie, lunette, lesioni, distacchi di intonaco.



Scuderie, lunette, durante la pulitura.



Scuderie, lunette, restauro completo.



Scuderie, pareti, restauro completo.



Scuderie, lunette, restauro completo.





Scuderie, pareti e lunette, restauro completo.



Sala giochi, scopritura dallo scialbo.



Sala giochi, saggi di scopritura.



sala giochi, consolidamento dei sollevamenti di colore.



sala giochi, durante la pulitura.



Sala giochi, scopritura.




Sala giochi, restauro completo.



Sala pergolata, saggi e preconsolidamento.



Sala pergolata, prove di pulitura.



Sala pergolata, infiltrazioni, ossidazioni, distacco del colore.



Sala pergolata, infiltrazioni gravi in una delle vele.  
Evidente il disegno preparatorio per la decorazione  
eseguito sul intonachino sottostante.



Sala pergolata, durante la pulitura.



Sala pergolata, durante la pulitura, soffitto.



Sala pergolata, durante la pulitura.



Sala pergolata, lunette, durante la scopritura.



Sala pergolata, lunette, durante la scopritura.






Sala pergolata, lunette, fase di stuccatura.



Sala pergolata, restauro completo.



Oratorio, fase di pulizia.



Oratorio, restauro completo.